

Társasház  
1076 Budapest  
István u. 47

BAUEXTON Kft  
1165 Budapest  
Futórózsa u. 82

## Árajánlat

Készült a 1076 Budapest, István utca 47 sz. Társasház kéményseprőjárda bontása és építése munkáiról.

|                            |             |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
| Építmény nettó össz:       | 1 417 320,- | 613 680,- |
| Anyag ig. + fuvar ktg. 14% | 198 425,-   |           |
|                            | 1 615 745,- | 613 680,- |
| Nettó összesen:            | 2 229 425,- |           |
| ÁFA 27% :                  | 601 945,-   |           |
| Bruttó végösszeg:          | 2 831 370,- |           |

*D. B. B. B.*  
BAUEXTON KFT.  
1165 Bp., Futórózsa u. 82.  
Adószám: 14859405-2-42

**1. 07-00-019**

Kéményseprő járda bontása járópalló és járdabak

72 fm

A: -

D: 1 260

90 720,-

**2. 07-05-041**

Kéményseprő járda 30cm szélességig fémszerkezetből

előre elhelyezett járdabakokra

72 fm

A: 13 310

958 320,-

D: 4 925

354 600,-

**3. 10-04-004**

Kéményseprőjárdához korlát készítése

72 fm

A: 5 400

388 800,-

D: 1 820

87 360,-

**4. 10-04-011**

Kéményseprő járdához alátétlemez elhelyezése

horganyzott lemezből

54 db

A: 1 300

70 200,-

D: 1 500

81 000,-

---

1 417 320,- 613 680,-

Név: ISTVÁN U.47.THÁZ.  
Város: Budapest  
Utca, házszám: István U.47.  
Irányítószám: 1078

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK  
Ügyintéző: Szadai Ágnes  
462-9022  
Iktatószám: .

## IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) ISTVÁN U.47.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

| Számlaszám        | Számlanév                      | Dátum            | Egyenleg           |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 11707024-20318268 | ISTVÁN U.47.THÁZ.<br>ÜZEMEL.SZ | 2016.07.27 10:36 | 1 083 740,00 (HUF) |

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. július 27.

Tisztelettel:

  
.....  
Lajos László  
Fiókvezető

OTP BANK Nyrt.

Budapesti Régió  
VII. Király utca 49. Fiók  
4.

  
.....  
Szadai Ágnes  
Vállalkozói tanácsadó

VII. KERÜLETI FIÓK

A másolat az eredetivel megegyezik fel

**FŐKÉTSZ**FOVÁRCSI  
KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

BUDAPESTI KÖZVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.  
TEL.: +36 1 999 0664  
FAX: +36 1 332 1150  
WEB: www.kemenysepro.hu  
E-MAIL: www.kemenysepro.hu üzenetküldő  
modulón keresztül

VI-VII. kerület

IKT.SZÁM:

FD/HGT/11352-1/2016

ÜGYINTÉZŐ:

Linczenbold Klára

CÍMZETT:

V-Plusz B-Duó Bt.

TÁRGY:

VII. István utca. 47. sz. épület  
kéményügyo

ELŐADÓ/HIVATKOZÁSI SZÁM:

3015003389/2016

CÍM

1074 Budapest, Vörösmarty utca.  
3/B.**Tisztelt V-Plusz B-Duó Bt!**

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi címen a korábbi ellenőrzéskor már jelzett szabálytalanság megszűntetésére nem történt intézkedés.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok értelmében (347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet) az ellenőrzéstől számított 30 napon belül a szabálytalanság elhárítása kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon nem történik meg, úgy értesítési kötelezettségünknek kell eleget tegyünk az elsőfokú tűzvédelmi hatóság felé.

Szakmai kérdés esetén forduljon a területileg illetékes kirendeltségünk vezetőjéhez

Kiadás időpontjai:

2016. március 23.

Kiállította:

Törő Ádám, Szabó László

Bizonylatot helyszínen átvette:

mellékelten megküldve.

Tárgyi épület kezelője, vagy  
Közös képviselője:V-Plusz B-Duó Bt.  
1074 Budapest, Vörösmarty utca. 3/B.

Rendeleti kategória:

2/a – nem megfelelő az égéstermék-elvezető – tisztítási,  
ellenőrzési feltétele,  
2/c – nem megfelelő az égéstermék-elvezető – külső állapota,  
3/a – nem megfelelő az összekötő-elem – ellenőrzési,  
tisztítási feltétele,  
3/c – nem megfelelő az összekötő elem – állapota,  
5/a – nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés  
veszélyes, szakember bevonása szükséges – a mesterséges  
elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége  
miatt (pára elszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó,  
ruhaszárító, mobil klíma),  
5/c – nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés  
veszélyes, szakember bevonása szükséges – a külső  
nyílászárók tömítettsége miatt.

Kéményhasználat módja:

Gázhasználatú kémény

DÁTUM:

2016. április 27.

OLDALSZÁM:

1 / 2

**FŐKÉTÜSZ**FOVÁROSI  
KEMÉNYSEPRÓIPARI KFT**BVK** HOLDING TAGJA**Érintett lakások:**

| Hiba kód                             | Emelet ajtó | Név                           | Használati jelleg                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/a.<br>2/c.<br>3/a.<br>3/c.         | Fszt.2.     | VII. Kerületi<br>Önkormányzat | szoba: gázkonvektor Fég                                                                                                            |
| 2/a.<br>3/a.<br>3/c.                 | Fszt.4/A.   | Ábrok Mihály                  | szoba: gázkonvektor Fég                                                                                                            |
| 2/a.                                 | IV.21.      | Sonjic Garai Júlia            | fürdőszoba: cirkógeizer, gáz-vízmelegítő                                                                                           |
| 2/a.<br>2/c.<br>3/a.<br>3/c.         | IV.22.      | Dobó László                   | szoba: gázkonvektor,<br>fürdőszoba: gáz-vízmelegítő,<br>szoba: gázkonvektor,<br>szoba: gázkonvektor Fég<br>szoba: gázkonvektor Fég |
| 2/a.<br>3/a.<br>3/c.                 | IV.25/A.    | Botos Vivien                  | szoba: gázkonvektor Fég<br>szoba: gázkonvektor Fég                                                                                 |
| 2/a.<br>2/c.<br>5/a.                 | III.16.     | Majtényi Viola                | fürdőszoba: kombi cirkógeizer                                                                                                      |
| 2/a.<br>2/c.<br>3/a.<br>3/c.         | III.20.     | Taál Lászlóné                 | szoba: gázfűtésű cserépkályha Héra<br>fürdőszoba: gáz-vízmelegítő<br>konyha: gáz-falimelegítő<br>szoba: gázkonvektor               |
| 2/a.<br>2/c.                         | II.10.      | Szendrői Tamás                | fürdőszoba: cirkógeizer, gáz-vízmelegítő                                                                                           |
| 2/a.<br>2/c.<br>3/a.<br>3/c.<br>5/c. | II.12/B.    | Szilágyi Dávid                | fürdőszoba: kombi cirkógeizer Junkers                                                                                              |
| 2/a.                                 | II.15.      | Ulhei Gábor                   | fürdőszoba: gáz-vízmelegítő Bosch,<br>szoba: gázkonvektor Fég                                                                      |
| 2/a.<br>2/c.                         | I.7/A.      | Merösi Katalin                | szoba: gázkonvektor Fég                                                                                                            |
| 2/a.<br>2/c.                         | I.8.        | Czirják Sándor                | fürdőszoba: gáz-vízmelegítő, gáz-falimelegítő<br>szoba: gázkonvektor<br>szoba: gázkonvektor                                        |

Üdvözlettel,

Dán Sándor

VI.-VII. kirendeltség vezető

1125 Budapest, Margit körút 177.

Telefon: 06-1-210-3342

Fax: 06-1-210-3342

Dán Sándor  
VI.-VII. kirendeltség vezetőVarga Lajos  
csoportvezetőDÁTUM:  
2016. április 27.OLDALSZÁM:  
2 / 2

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI  
TISZTÍTÁSA, 4 EVENKENTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA  
Jelen tanusítvány nem használható fel tüzelőberendezés üzeméhez, új  
tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavétel engedélyezési  
eljárásokhoz, égéstermék elvezetők újból üzembe helyezéséhez!



11160000048952

99-0684 www.keménysépro.hu

Címe

L.H. István 47.

Hrsz. 2.

Időlegesen használt (I)

Név

L.H. Ernő

Használó neve

Címe

Értesítési címe

|                                          |                                                    |                                                                                       |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Azonosítója                              |                                                    | Légtér összeköttetések száma                                                          |  |
| Jele                                     | EPH C                                              | A közszolgáltatás elvégzése (Igen / Nem)                                              |  |
| Ellenőrzés / bontható<br>bontás száma    | 1                                                  | 1. értesítés                                                                          |  |
| K.N. járat / összekötő<br>elem hossz (m) | 1                                                  | 2. értesítés                                                                          |  |
| Használat célja                          | 7                                                  | 3. egyeztetett                                                                        |  |
| Előírt műszaki<br>kategória              | 1                                                  | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat örvényes.                                           |  |
| Szén-monoxid mérés<br>szükséges (C)      | 1                                                  | Igen / Nem Nem esetén pótolni kell!                                                   |  |
| Ellenőrzési<br>szempontok                | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |                                                                                       |  |
| Tüzelőberendezés<br>külső állapota       | 1                                                  | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!                                            |  |
| Levegő utánpótlás                        | 1                                                  | Karbantartás a gyártó előírása szerint!                                               |  |
| Tisztítás, ellenőrzés<br>feltételei      | 2A 2B                                              | Hibajelzés esetén az üzemeltetése<br>veszélyes!                                       |  |
| Járat szabad<br>keresztmetszete          | 1                                                  | Munkavégző<br>neve                                                                    |  |
| Külső állapota                           | 2C                                                 | Munkát<br>igazoló neve                                                                |  |
| Ellenőrzési<br>állapota                  | 1                                                  | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,<br>közös képviselő, egyéb:          |  |
| Összekötő elem<br>állapota               | 3A.C                                               | Datum: 2016. év. 01. hó. 25. nap                                                      |  |
| Erősség                                  | 1                                                  | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!                                               |  |
| Ellenőrzési<br>állapota                  | 1                                                  | 1000 ppm felett: a használata veszélyes!                                              |  |
| Ellenőrzési<br>állapota                  | 1                                                  | Hibajelzés esetén TILOS<br>az üzemeltetés a kéményseprő által<br>igazolt kijavításig! |  |

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Rendelésszám: 11160000048952

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

Ellenőrzési állapota: 1. Igen NEM

EGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI  
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA  
Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új  
tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezés  
új berendezések, égéstermék-elvezetők újball üzembe helyezéséhez!

999-0664 www.keménysépró.hu

Hrsz.



11160000048956

Cím

L. István 47.

Fsz. 4. A.

Időlegesen használt (I)

Cím

Állami Művelődési

Használó neve

Cím

Értesítési cím

Azonosítója

Jele

EHC

Légtér összeköttetések  
száma

1

A közszolgáltatás elvégzése (Igen/Nem)

1. értesítés 07.10.

I/N

2. értesítés

I/N

3. egyeztetett

I/N

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:

Igen/Nem

Nem esetén pótolni kell!

Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!

Karbantartás a gyártó előírása szerint!

Hibajelzés esetén az üzemeltetése  
veszélyes!Munkavégző  
néve

Kovács József

Munkát  
igazoló neve

Kovács József

Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,  
közös képviselő, egyéb:

Dátum: 2016. év. 03. hó. 05. nap

500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!

1000 ppm felett: a használata veszélyes!

Hibajelzés esetén TILOS  
az üzemeltetés a kéménysépró által  
igazolt kijavításig!

monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Rendel.

Rendelés szám:

Cím

könyv / lap szám

Cím

telefonszáma

Cím

Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai

Elvégzett munkák és  
az adatváltozás igazolásaÉgés-  
jelMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttÉgéstermék-  
elvezető jeleMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzött

Ellenőrzés

MF

Igazoló neve

Égés-  
jelMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttÉgéstermék-  
elvezető jeleMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzöttMennyi-  
ségTény-  
legesEllen-  
őrzött

Igazoló neve

Igazoló jogcíme

**EGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**  
Jelen szabvány nem használható fel tűzelőborrendezés csőrejéhez, új tűzelőborrendezés üzenője helyezéséhez, használatbavételi engedélyezés, újratöltéshez, egéstermék-elvezetők újból üzembe helyezéséhez!



11160000048958

K:999-066.1

[www.kamenysepro.hu](http://www.kamenysepro.hu)

dan cine

donos neve

sites; cune

Használó neve

Értesítési cím

Időlegesen használt (l)

|                                                                          |                                                    |                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Azonosítója                                                              |                                                    | Ellenőrzési cím                                                                 |                |
| Jele                                                                     | 60116                                              | Légtér-összeköttetések száma                                                    | 1              |
| Ellenőrzés: bontható beakasztás száma                                    | 2 / 2                                              | A közszolgáltatás olvégezve (Igen / Nem)                                        | Igen           |
| KN-járat / Ésszekelő elemi hossz (m)                                     | 1 / 1                                              | 1. értesítés                                                                    | 2.12           |
| Használat cölja                                                          | 2                                                  | 2. értesítés                                                                    | 1.12           |
| Teljesítmény kategória                                                   | 2                                                  | 3. egyeztetett                                                                  | 1.12           |
| Szén-monoxid mérés szükséges (C)                                         | C                                                  | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:                                     | Igen / Nem     |
| Ellenőrzési szempontok                                                   | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |                                                                                 |                |
| Árnyékolóberendezés működő állapota                                      |                                                    | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!                                      |                |
| Levegő utánpótlás                                                        |                                                    | Karbantartás a gyártó előírása szerint!                                         |                |
| Árnyékoló, ellenőrzés feltételei                                         | 2A                                                 | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!                                    |                |
| Árnyékoló szabad keresztmetszete                                         | 1                                                  | Munkavégző neve                                                                 | Almási - Péter |
| Külő állapota                                                            | 2A                                                 | Munkát igazoló neve                                                             | Szűcs - György |
| Tartozékainak állapota                                                   | 1                                                  | Jelölés: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb:       |                |
| Ésszekelő elem állapota                                                  | 1                                                  | Datum: 2016. 04. 05. hó 05. nap                                                 |                |
| Árnyékoló                                                                | 1                                                  | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!                                         |                |
| Utolsó műszaki felülvizsgálat                                            | 1                                                  | 1000 ppm felett: a használata veszélyes!                                        |                |
| Árnyékoló felülvizsgálata                                                | 1                                                  | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! |                |
| Szén-monoxid tartalom                                                    | 1                                                  | Igen                                                                            | Nem            |
| 1. mérés                                                                 | 1                                                  | Rendelésszám:                                                                   |                |
| 2. mérés                                                                 | 1                                                  |                                                                                 |                |
| 3. mérés                                                                 | 1                                                  |                                                                                 |                |
| Árnyékoló biztonsági ellenőrzése                                         | 1                                                  |                                                                                 |                |
| Árnyékoló                                                                | 1                                                  |                                                                                 |                |
| Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles |                                                    |                                                                                 |                |

5270

479

$\partial\pi_{ij}/\partial\tau_i \leq 0$

könyv / lap szám

telefonszáma

Az ingatlan értéstermék-ávezoóónek összesített adatai

Elvégzett munkák és  
az adatváltozás igazolása

[illegible]

[illegible]

11160000048959

Időlegesen használt (1)

tel: 999-0664 • [www.kamenysapro.hu](http://www.kamenysapro.hu)

ation time

idonos neve

## Aspetti critici

Használó neve

Értesítési cím

| Azonosítója                                |  | 1/5  | 24/6 | 1/2   | Ertesítési címe |  |
|--------------------------------------------|--|------|------|-------|-----------------|--|
| Jelöl                                      |  | EMC  | EMC  | EMC   |                 |  |
| Ellenőrzés / bontható<br>bekötés száma     |  | 11-  | 11-  | 3     |                 |  |
| K.N. járat / összekötő<br>elemi hossz (m)  |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Használat célja                            |  | F    | I    | F U F |                 |  |
| Teljesítmény<br>kategória                  |  | A    | A    | A B A |                 |  |
| Szén-monoxid mérés<br>szükséges (C)        |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Ellenőrzési<br>szempontok                  |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Üzemelő berendezés<br>külső állapota       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Levegő utánpótlás                          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Isztítás, ellenőrzés<br>feltételei         |  | 2A   | 2A   | 2A    |                 |  |
| Járat szabad<br>keresztmetszete            |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Külső állapota                             |  | 2C   | 2C   | 2C    |                 |  |
| Tartozékainak<br>állapota                  |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Összekötő elem<br>állapota                 |  | 3A C | 3A C | 3A C  |                 |  |
| Egyéb                                      |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Utolsó műszaki<br>felülvizsgálat<br>dátuma |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Ellenőrzési jegyzék (1)                    |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>1. 1. 1.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>2. 2. 2.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>3. 3. 3.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>4. 4. 4.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>5. 5. 5.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>6. 6. 6.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>7. 7. 7.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>8. 8. 8.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>9. 9. 9.          |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>10. 10. 10.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>11. 11. 11.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>12. 12. 12.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>13. 13. 13.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>14. 14. 14.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>15. 15. 15.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>16. 16. 16.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>17. 17. 17.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>18. 18. 18.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>19. 19. 19.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>20. 20. 20.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>21. 21. 21.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>22. 22. 22.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>23. 23. 23.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>24. 24. 24.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>25. 25. 25.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>26. 26. 26.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>27. 27. 27.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>28. 28. 28.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>29. 29. 29.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>30. 30. 30.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>31. 31. 31.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>32. 32. 32.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>33. 33. 33.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>34. 34. 34.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>35. 35. 35.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>36. 36. 36.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>37. 37. 37.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>38. 38. 38.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>39. 39. 39.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>40. 40. 40.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>41. 41. 41.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>42. 42. 42.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>43. 43. 43.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>44. 44. 44.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>45. 45. 45.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>46. 46. 46.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |
| Szén-monoxid tartalom<br>47. 47. 47.       |  | 1    | 1    | 1     |                 |  |

၇၁၃

time

e-mail: [cin@ce](mailto:cin@ce)

könyv / lap szám

telefonszáma

Az ingatlan értéstermek-elvezetőinek összesített adatai

[illegible]

Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása

Ellenőrzés ☒ MF  
Igazoló neve

Igazoló jogcíme

Hrsz.

[illegible]

11160000048963

6.11. 1968 47 10.25.A.

Időlegesen használt (I)

to the children

Használó neve

Értéktételezés címe

[illegible]



EGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI  
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA  
A tanúsítvány nem használható tolószékbereendezés cseréjéhez, új  
tolószékbereendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési  
eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbolli üzembe helyezéséhez!



11160000048970

0-0564 a www.kemenysepro.hu

Cím: 11. István 47. III 20

Időlegesen használt (I)

Név: Tóth József Használó neve

Cím: Értékesítési cím

|                                        |    |    |    |   |   |  |  |  |  |  |                                                                                 |                          |
|----------------------------------------|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ellenőrző                              |    |    |    |   |   |  |  |  |  |  | Légtér összeköttetések száma                                                    | 1                        |
| Ellenőrzés / pontok száma              | 21 | 11 | 21 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | A közszolgáltatás elvégzése (Igen / Nem)                                        |                          |
| Ellenőrzés / összekötő elem hossza (m) | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1. értesítés                                                                    | 07.17. UN                |
| Használati jelje                       | FU | E  | Z  |   |   |  |  |  |  |  | 2. értesítés                                                                    | I/N                      |
| Ellenőrzési pontok                     | AB | A  | A  |   |   |  |  |  |  |  | 3. egyeztetett                                                                  | I/N                      |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:                                     |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Igen / Nem                                                                      | Nem esetén pótolni kell! |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!                                      |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Karbantartás a gyártó előírása szerint!                                         |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Hibajelzés esetén az üzemeltetés veszélyes!                                     |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Munkavégző neve                                                                 | Tóth József              |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Munkát igazoló neve                                                             | Tóth József              |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb:       |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Dátum:                                                                          | 2016.03.05 nap           |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!                                         |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | 1000 ppm felett: a használata veszélyes!                                        |                          |
| Ellenőrzési pontok                     | 2C | 2  | 2  |   |   |  |  |  |  |  | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! |                          |

monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles IGEN NEM

Rendelés szám:

**EGÉSTERMEK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZUKSÉG SZERINT TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**  
Jelen tanfolyvány nem használható fel tűzoltóberendezés cseréjéhez, új tűzoltóberendezés üzembe helyezéséhez, használatbaveteli engedélyezési eljárásokhoz, égéstermek-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

☎: 099-0664    [www.komenysepro.hu](http://www.komenysepro.hu)

C. H. Brown 47


Stark & Evans

Használó neve

Értesítési cím

... **എ**...

Hrsz



11160000048972

Időlegesen használt (I)

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|
| Ertesítési cím                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Légtér-összeköttetések száma                  |  |
| Adresszlista                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem)      |  |
| Jóvá                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. értesítés                                  |  |
| Ellenőrzés / bontható bekötés száma                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. értesítés                                  |  |
| K. N. J. A. / összekötő elem hossza (m)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. egyeztetett                                |  |
| Használat célja                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:   |  |
| Teljesítmény kategória                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Igen / Nem                                    |  |
| Szén-monoxid mérés szükséges (C)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nam esetén pótolni kell!                      |  |
| Ellenőrzési szempontok                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!    |  |
| Üzemeltetési berendezés külső állapota                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karbantartás a gyártó előírása szerint!       |  |
| Levegő utánpótlás                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!  |  |
| Tisztítás, ellenőrzés pontjai                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkavégző neve                               |  |
| Árnyék szabad keresztmetszete                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkát igazoló neve                           |  |
| Külső állapot                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Árnyékainak állapota                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Összekötő elem állapota                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Árnyék                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Teljes műszaki felülvizsgálat                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Árnyék felülvizsgálat (N)                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| Szén-monoxid tartalom                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| 1. 1-3                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| 2. 1-3                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| 3. 1-3                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jóvá                                          |  |
| és biztonságát ellenőrző berendezés felszerelésére és működtetésére köteles     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!       |  |
| Rendelésszám:                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 ppm felett: a használata veszélyes!      |  |
| Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGEN NEM                                      |  |
| könyv / lap szám                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |  |
| telefonszáma                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |  |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása |  |
| Ellenőrzés                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ellenőrzés                                    |  |
| Igazoló neve                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Igazoló neve                                  |  |
| Igazoló jogcíme                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Igazoló jogcíme                               |  |

Jelen fordítvány nem használható fel tűzjelzőberendezés cseréjéhez, új tűzjelzőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásról, az ügstermék-úlvázlatok újbóli üzembe helyezéséhez.

[illegible]

11160000048975

999-0664 • [www.kemmenysepro.hu](http://www.kemmenysepro.hu)

in circe

nos neva

ési címə

Hasznaló neve

Értesítési cím

Időlegesen használt (I)

|                                            |  |                                                                                         |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Azonosítója                                |  | Légtér összeköttetések száma                                                            |  |
| Jele                                       |  | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem)                                                |  |
| Ellenőrzés / bontható<br>Értékelési száma  |  | 1. értesítés                                                                            |  |
| K.N. Járat / Összekötő<br>elem hossz (m)   |  | 2. értesítés                                                                            |  |
| Használat célja                            |  | 3. egyeztetett                                                                          |  |
| Jelölési mód<br>kategória                  |  | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:<br>Igen / Nem      Nem esetén pótolni kell! |  |
| Szén-monoxid mérés<br>szükséges (C)        |  | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!                                              |  |
| Ellenőrzési<br>szempontok                  |  | Karbantartás a gyártó előírása szerint!                                                 |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Hibajelzés esetén az üzemeltetése<br>veszélyes!                                         |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Munkavégző<br>neve                                                                      |  |
| Levegő utánpótlás                          |  | Munkát<br>igazoló neve                                                                  |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Jegyzet: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,<br>közös képviselő, egyéb:            |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Dátum                                                                                   |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!                                                 |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | 1000 ppm felett: a használata veszélyes!                                                |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Hibajelzés esetén TILOS<br>az üzemeltetés a kéményseprő által<br>igazolt kijavításig!   |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | IGEN      NEM                                                                           |  |
| Jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) |  | Rendelésszám:                                                                           |  |

[illegible]

